


Câmara Municipal de Viçosa

Praça Silviano Brandão, 05 – CEP 36.570-035 – Viçosa/MG
Telefax: (31)3899-7500 – www.vicosamg.leg.br



REPRESENTAÇÃO 019/2022

Viçosa, 19 de dezembro de 2022.

À 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Viçosa - MG
Ministério Público de Minas Gerais

O vereador subscritor vem à presença do *parquet*, com atribuição delineada no artigo 192 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Viçosa¹, com vistas a acionar sua função de defesa da ordem jurídica e dos interesses indisponíveis da sociedade, nos termos do artigo 27 da Lei nº 8.625/1993², e requerer, respeitosamente, que proceda à intervenção em face da omissão do Poder Público Municipal, no que se refere a necessidade da realização de obras em locais com alto risco, iminente ou eminente, no Município de Viçosa – MG e que promova a responsabilidade civil e/ou criminal pela omissão apurada e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais.

Por meio do ofício de nº 416/2022, solicitei ao Chefe do Departamento de Defesa Civil, o Sr. Cristimar do Vale Castro, que enviasse um relatório contendo todos os locais que foram catalogados pela Defesa Civil, que possuem risco iminente de desabamento, queda ou deslizamento, abrangendo as datas desde o mês de Janeiro de 2021 até o mês atual.

¹ **Regimento Interno da Câmara Municipal de Viçosa, Art. 192:** Representação é toda manifestação da Câmara, dirigida às autoridades Federais, Estaduais, Órgãos Públicos ou entidades legalmente reconhecidas e não subordinadas ao Poder Executivo Municipal, em que o Vereador sugere a formulação de denúncia ou pedido de providência em defesa de direito, contra ilegalidade, abuso de poder ou medidas de interesse público.

² **Lei nº 8.625/1993, Art. 27:** Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito:

I - pelos poderes estaduais ou municipais;

II - pelos órgãos da Administração Pública Estadual ou Municipal, direta ou indireta;

[...]

Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras providências:

I - receber notícias de irregularidades, petições ou reclamações de qualquer natureza, promover as apurações cabíveis que lhes sejam próprias e dar-lhes as soluções adequadas;


[...]

III - dar andamento, no prazo de trinta dias, às notícias de irregularidades, petições ou reclamações referidas no inciso I;



Câmara Municipal de Viçosa

Praça Silviano Brandão, 05 – CEP 36.570-035 – Viçosa/MG
Telefax: (31)3899-7500 – www.vicosa.mg.leg.br



Dessa forma, em ofício de nº 105/2022, o Departamento de Defesa Civil da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos apresentou relatório que lista todas as obras com risco em Viçosa, dos anos de 2021 e 2022, sendo classificadas como emergenciais. A partir do referido relatório, nota-se situação grave de omissão do Poder Público Municipal, uma vez que há, entre diversos problemas, taludes em risco, árvores em risco, diversas vias e escadas públicas com risco de queda, além de locais com enchente, falta de sistema de drenagem, bem como locais com sistema de drenagem colapsando, muros e pontes com risco de desabar, representando um enorme perigo à população.

Nesse sentido, destaca-se que, até o presente momento, o Poder Executivo Municipal não realizou a adoção de nenhuma medida cabível para resolver a situação das obras em risco, conforme relatório do Departamento de Defesa Civil, deixando a população sob perigo constante, revelando uma omissão, desde 2021, que pode acarretar sinistros incalculáveis, inclusive com mortes.

Diante desta omissão, situação que revela claro descumprimento dos deveres da Administração Pública e lesão aos direitos do cidadão, requeiro, respeitosamente, que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais proceda à intervenção em face da omissão do Poder Público Municipal, no que se refere a necessidade da realização de obras em locais com alto risco, iminente ou eminente, no Município de Viçosa – MG e que promova a responsabilidade civil e/ou criminal pela omissão apurada e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais.

Nesta senda, a responsabilidade civil do Estado, no direito brasileiro, encontra fundamento normativo no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.



Câmara Municipal de Viçosa

Praça Silviano Brandão, 05 – CEP 36.570-035 – Viçosa/MG
Telefax: (31)3899-7500 – www.vicosa.mg.leg.br




Isto posto, ao Ministério Público, enquanto órgão de fiscalização jurídica, cabe verificar a adequação das atividades dos órgãos municipais, integrantes do Poder Executivo Municipal, às determinações legais impostas pela Lei Municipal nº 2.900/2021, em respeito ao princípio da publicidade dos atos administrativos, expresso no supramencionado caput do artigo 37 da Constituição Federal. Além disso, a magnitude do Ministério Público no processo fiscalizatório dos serviços públicos se verifica também pelo poder de articulação que possui entre os órgãos públicos e as entidades, servindo como um agente indutor das políticas públicas.

Certo da compreensão desta Promotoria acerca da necessidade da presente requisição, e de sua colaboração na solução do problema, e com votos de que o Ministério Público e a Câmara Municipal continuem trabalhando em conjunto na defesa dos interesses e dos direitos dos cidadãos viçosenses, subscrevo.


Vereador Rogério Fontes

Carina



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL

Rua Gomes Barbosa, 803/F, Centro – CEP 36.570-000 – Viçosa-MG

TELEFONE GERAL: (31)3891-6035 – EMERGÊNCIA: 199

Plantão: (31) 9 9607- 0905

Departamento de Defesa Civil
Ofício N° 105/2022
Assunto: Resposta ao ofício 416/2022

Ilmo. Sr.
Vereador Rogerio Fontes

Viçosa, 15 de Dezembro de 2022

Prezada Senhor,

Com cordiais cumprimentos, venho através deste, em resposta ao **ofício nº416-2022**, encaminhar as obras com risco, seja ela iminente ou eminente no município de viçosa, venho descrever os locais e a data de vistoria.

Vale ressaltar que a secretaria de obras através do seu departamento de Defesa civil, está executando diversas obras de restabelecimento de vias com muros de contenções no Município de Viçosa - MG.

Ano 2021

Relatório nº 005/2021 – 08/01/2021 Alameda Fabio Ribeiro Gomes-Talude em risco

Relatório nº 018/2021 – 14/01/2021 Eurico Marangon – Arvores em risco

Relatório nº 025/2021 – 15/01/2021 Pontilhão de Silvestre Manutenção, escada Hidráulica, guarda corpo e buracos nas canaletas

Relatório nº 050/2021 – 10/02/2021 Avenida vicentina Quintão de Barros via em risco

Relatório nº 052/2021 – 12/02/2021 Cristóvão Longuinho Santana – Escada Publica com risco de queda.

Relatório nº 054/2021 – 15/02/2021 Alice Moreira Pinheiro – Talude em risco de queda

Relatório nº068/2021 – 23/02/2021 Santa Luzia, Joao Brás Enchente em residências

RECEBUEMTO 15/12/2022 10:00:44

Relatório nº 079/2021–26/02/2021 Alice Moreira Pinheiro – Talude em risco de queda
Relatório nº 094/2021–02/03/2021 Juventino Alencar Drenagem e assoreamento de córrego

Relatório nº 116/2021–24/03/2021 Eurico Marangon via com risco de queda

Relatório 269/2020 e 117/2021 – 09/03/2021 Alice Moreira Pinheiro – Talude em risco de queda - Linha férrea

Relatório nº 122/2021–01/04/2021 Gumercindo Iglesias 2045. Sistema de drenagem colapsado

Relatório nº 124/2021–06/04/2021 Avenida Maria de Paula Santana em frente a Chevrolet – sistema de escoamento de água

Relatório nº 140/2021–29/04/2021 Antônio Euflozino, cachoeirinha via em risco

Relatório nº 175/2021–18/06/2021 Pontilhão de Silvestre Manutenção urgente

Relatório nº 180/2021–23/06/2021 DR. Hemerick 128f sistema de drenagem fluvial/pluvial comprometido

Relatório nº 190/2021–29/06/2021 Travessa José Carlos da Cruz, SN Ponte reiao precisando manutenção urgente

Relatório nº 220/2021–19/06/2021 Terezinha Araújo Santa Clara - via desmoronando

Relatório nº 226/2021–20/08/2021 Aristeu Fernandes Boa Vista, Sistema de drenagem de água pluvial comprometendo edificações inferiores a via

Relatório nº 239/2021–02/09/2021 Barrinha Bacos de areia no Rio/enchente

Relatório nº 244/2021–15/09/2021 Av. Sebastião da Silva Araújo, nº 391, Falta do sistema de drenagem

Relatório nº 271/2021–13/10/2021 Av. J.K Santa Clara, Risco de desabar a via

Relatório nº 273/2021–19/10/2021 Av. Silvio Batista 275 água pluvial estava sendo desviada toda para dentro de um quintal e inundando a casa

Relatório nº 293/2021–04/11/2021 Rua paraíba – Muro caiu e comprometeu a via

Relatório nº 299/2021–09/11/2021 Rita de oliveira Pimentel 601, Inácio Martins, sistema de drenagem de água pluvial rompido

Relatório nº 307/2021–09/11/2021 Deco Vidigal 820– Nova Viçosa

Relatório nº 311/2021–11/11/2021 Alberto Pacheco entre os nº 63 e 80. Limpeza e desobstrução da rede de drenagem no trecho mencionado.

Relatório nº 326/2021–26/11/2021 Trav. Rita de oliveira Pimentel s/n Arvores necessitam de podas urgentes.

Relatório nº 337/2021–03/12/2021 Aimorés 657, são Sebastião, trincas na via

Relatório nº 338/2021–03/12/2021 sistemas de drenagens de agua pluvial/fluvial necessitando de reparos em vários locais da cidade e nos distritos.

: Rua Bueno Aires, Rodovia Oraida Mendes de Castro, Avenida Aristides Dias e Travessa Maringá, Novo Silvestre, São José do Triunfo e Cachoeirinha.

Relatório nº342/2021 – 07/12/2021 supressão das 4 (quatro) árvores mencionadas, vila novo Paraíso, em frente a uma oficina de motos, nº91

Ano 2022

Relatório nº 013/2022–08/01/2022 Benevenuto Saraiva Nova Era ao lado do nº 81 trincas na calçada, tempos depois a rua caiu.

Relatório nº 035/2022–10/01/2022 Chiquito Frontine problemas na via, em cima de residência

Relatório nº 046/2022–19/01/2022 Hélio estanciola Risco de desabar a via, risco enorme

Relatório nº 074/2022–20/01/2022 avenida Maria de Paula Santana Boca de lobo obstruída. Sistema de escoamento de agua pluvial interrompido. Em frente aos nº2470 ao nº2852

Relatório nº 082/2022–19/01/2022 Alice Moreira Pinheiro. Talude em risco

Relatório nº 083/2022–25/01/2022 rua Guarani, via com trincas e risco eminente. Em frente ao número 91

Relatório nº 088/2022–24/01/2022 ponte Medina Floresta, com trincas e rachaduras. Ao lado do armarinho Gonçalves

Relatório nº 102/2022–04/02/2022 Bairro São Jose, local onde tinha uma ponte e está colocando residências em risco

Relatório nº 118/2022–10/02/2022 Recalque na galeria das coelhas

Relatório nº 144/2022–21/03/2022 Avenida Joaquim Lopes de faria, arvores encostando em fios, necessitam de podas por causa do risco

Relatório nº 147/2022–30/03/2022 Arvore de grande porte, risco aos transeuntes e residências, poda ou supressão.

Relatório nº 160/2022–19/04/2022 Rua Doutor Hemerick/dona violeta V. Souza Carmo 80, santo Antônio sistema de drenagem e escoamento de agua comprometido e aumentando as patologias

Relatório nº 166/2022–29/04/2022 Via em risco de desabar, sistema de drenagem de agua pluvial rompido. Em frente ao posto Shell

Relatório nº 169/2022–10/05/2022 rua salvador d antonino 105 Ramos

Relatório nº 170/2022–10/05/2022 Av. Maria de Castro Silva. Vale do Sol.
Referência em frente ao mercadinho do vale. Arvore encostando na rede elétrica, poda urgente


Relatório nº 220/2022–02/09/2022 Recalque na Avenida J.K

Relatório nº 261/2022–16/11/2022 paraíso, próximo ao sitio do Adão, arvores em risco

Relatório nº 263/2022–16/11/2022 rua santa luzia, Joao Brás, problema com sistema de escoamento de agua pluvial

Sem mais para o momento, coloco-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Cristimar Castro
Chefe do Departamento de Defesa Civil

Cristimar do Vale Castro
Chefe do Departamento de Defesa Civil
Prefeitura Municipal de Viçosa